

XA0
XA1
XA2
XA3
16400
5000
2300
9100
Ｂ６棟（生物資源管理学科棟）
C階段
3,030
1,820
1,820
910
300
研究室
天井改修A
研究実験室
4,140
600
研究室
天井改修A
研究実験室
演習室
天井改修A
演習室
廊下
イ
2,100
研究室
天井改修A
演習室
38,750
研究室
天井改修A
分析機器室
演習室
天井改修A
女子便所
AHU室
談話室
PS
YA21
YA20
YA19
YA18
YA17
YA16
YA15
YA14
YA13
YA12
YA11
YA10
YA9
1550
3250
3400
39000
G
H
I
J
0
1
2
3
8800
9000
D
A
A階段
EPS
EV
ゴミ置場
製氷機室
Ｂ４棟（環境生態学科棟）
XB0
XB1
XB2
XB3
YB21
YB20
YB19
YB18
YB17
YB16
YB15
YB14
YB13
YB12
YB11
32500
32,250
演習室
天井改修A
機器分析室
演習室
天井改修A
試料分析室２
大学院博士前期
天井改修A
研究実験室
実験実習助手控室
天井改修A
試料分析室１
2,730
580
910
コピー室
天井改修A
顕微鏡室
B4-201
男子便所
AHU室
1,800
キープラン
B6
B4
B0
B2
B1
B5
B3

凡例

▨	天井仕上げ材撤去・新設（LGS下地は存置・再使用）
▨	天井材 取外し・再取付　◇イ：小波鉄板天井　◇ロ：ｱﾙﾐ枠ﾒｯｼｭ天井
◇C	撤去　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t 9 改修　化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t 9.5
☐	天井点検口新設　ｱﾙﾐ製　450角（LGS下地開口補強共）
☐	既設天井点検口　ｱﾙﾐ製　450角
▭	照明器具開口1257×180（LGS下地開口補強新設）
▭	既設照明器具撤去跡開口1257×180（LGS下地新設）

Ｂ４・６棟　２階天井伏図　　１／１００

令和3年　3月　日	滋賀県立大学財務課	TORI　株式会社　ＴＯＲＩ設備計画 〒542-0081　大阪市中央区南船場2の7の14（大阪写真会館）	工事名称　滋賀県立大学環境科学部棟空調設備改修工事 図面名称　Ｂ４・６棟　２階天井伏図　S=1/100
		図面No.　Ａ16／138	設計日　2021年3月